

Bevindingen wijkronde groen, Pedagogenbuurt Zeist, datum 24-oktober 2018

Op 24 oktober hebben Marly Delorme en Wim Wijsman een ronde door de wijk gemaakt specifiek op het gebied van groenbeheer. Naast de aandacht op groen kwamen er ook wat andere zaken aan de orde, welke hierbij ook maar meegenomen.

We zijn overigens op de hoogte van de jaarlijkse wijkschouw medio elk jaar medio juli gehouden wordt op alle onderhoudsdisciplines. Meerdere medewerkers van de gemeente en wijkbewoners zijn hierbij aanwezig. Een groot deel van de werkzaamheden voortkomend uit die wijkschouw zijn inmiddels uitgevoerd.

Onderstaand een aantal foto's met aanvullende informatie ter bespreking:



Locatie:

Garagepad tussen Comeniuslaan en Zamenhoflaan.

Betonband weggedrukt en kapot gereden.

Voorstel, herstel banden en/of zwaardere type aanbrengen.



Locatie: Comeniuslaan t.h.v. Zamenhoflaan

Scheefgroei boom

Begeleidingssnoei?



Parkeerverbod bocht Comeniuslaan is vrij beperkt, waardoor er toch nog wel eens gevaarlijke situaties ontstaan.



Locatie: Hoek Zamenhoflaan-Comeniuslaan.

Diverse dode, en bijna dode bomen (onverzorgd aanzien).

Mogelijk door droge zomer ontstaan.

Verzoek: verwijderen dode bomen en monitoren of bomen zich in 2019 herstellen.

Bij herplant graag boomsoorten welke een meerwaarde hebben voor bijen/vlinders (honing) en/of vogels (bessen)





Locatie:

Hoek Laan van Vollenhoven-Comeniuslaan.

Vaak wordt er geparkeerd buiten de aangewezen vakken tot nagenoeg de hoek.

Hierdoor geen zicht op verkeer komende uit de Comeniuslaan bij het inrijden.

Graag handhaving foutparkeerders.



Locatie:

Laan van Vollenhoven: Achter tuin tandartspraktijk

Wildgroei en onverzorgde struikbeplanting alsmede dode bomen.

Graag herstel tot passende afmetingen.

Bij herplant graag boomsoorten welke een meerwaarde hebben voor bijen/vlinders (honing) en/of vogels (bessen)





Locatie:

Parkeerterrein Jan Ligthartplein:

Vraag:

Worden deze nestkastjes onderhouden door de gemeente?



Locatie:

Kopvak Comeniuslaan-Daltonlaan

Afgebroken en afgezaagde takken in groenvak aanwezig.
Verwaarloosd aanzien.

Graag opruimen vak en herplant met struiken welke een bijdrage geven voor bijen/vinders (honing) en/of vogels (bessen).





Locatie:
Daltonlaan (verbindingspad)

Diverse bomen en struiken
in slechte staat.

Graag opruimen/snoei van
beplaningsvak en zonodig
herplant met
bomen/struiken welke een
bijdrage geven voor
bijen/vinders (honing) en/of
vogels (bessen).



Locatie:
Verbindingspad tussen Comenuislaan en Jan Ligthartplein.
(eerste pad gerekend vanaf Daltonlaan)

Vrij snoeien lichtmastarmatuur.

Snoei van struiken en bomen in betreffend vak.

Verder nog op te merken dat er op het Jan Ligthartplein tijdens ophaaldagen ook kliko's worden geplaatst op de binnenhoeken van de weg (nabij de speelplaatsjes). Hierdoor wordt je gedwongen op de tegengestelde rijrichting te rijden, terwijl je nagenoeg geen zicht hebt op tegemoetkomend verkeer in die beide bochten.